




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (7<sup>ο</sup>)  
Ταχ. Δ/ση : Π. Τσαλδάρη 15  
176 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
Πληροφορίες: Ουρ. Αυγουστίδου  
Τηλ :213 1618227  
Fax: 210 9248108  
E-mail: didimy@patt.gov.gr



**ΠΡΟΣ :** Δήμος Κρωπίας  
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Βασιλέως Κωνσταντίνου 47  
19400 ΚΟΡΩΠΙ  
Τηλ :210 6622379, 213 2000704  
Fax: 210 6624963  
E-mail: mayor@koropi.gr

**ΚΟΙΝ:** 1. Γραφείο Γεν. Δ/ντη Αναπτυξιακού  
Προγραμματισμού Έργων & Υποδομών  
2. Γραφείο Εντεταλμένου Περιφερειακού  
Συμβούλου κ. Αθ. Κατσιγιάννη

**ΘΕΜΑ:** Προγραμματισμός εργασιών συντήρησης φορέα της υπόγειας διάβασης πεζών στην περιοχή Αλθέα της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου.

**ΣΧΕΤ:** 1. Το με αρ. πρωτ. 17278/04 -12-2020 έγγραφο του Δήμου Κρωπίας.  
2. Το με αρ. πρωτ. 1246/21-01-21 έγγραφο του Δήμου Κρωπίας.

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων σας αναφορικά με την υπόγεια διάβαση πεζών στην περιοχή Αλθαία, η Υπηρεσία μας διενέργησε αυτοψία την 10-12-2020 και διαπίστωσε τα εξής:

Η υπόγεια διάβαση πεζών διέρχεται κάτωθεν της Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου πλησίον του 35,5 χλμ, στην περιοχή Αλθέα Λαγονησίου του Δήμου Κρωπίας και καταλήγει στον υπαίθριο χώρο της παραλίας «Σκαλάκια». Πρόκειται για μια πλακοσκεπή κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα. Από μακροσκοπική εξέταση η υφιστάμενη κατάσταση σε αντιπαραβολή με την μελέτη κατασκευής παρουσιάζει απόκλιση. Συγκεκριμένα η κλίμακα της διάβασης έχει κατασκευαστεί αντίθετα σε σχέση με την κατεύθυνση της κλίμακας μελέτης και ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες τροποποιήσεις. Ο φορέας της διάβασης δείχνει να έχει κατασκευαστεί σε τουλάχιστον δυο (2) χρονικές φάσεις, (επέκταση του τεχνικού της διάβασης) και στην πλάκα οροφής υπάρχουν δύο (2) αρμοί κατασκευής των οποίων το υλικό πλήρωσης έχει αποσαθρωθεί. Εκατέρωθεν των αρμών έχει διαβρωθεί μέρος του οπλισμού της οροφής (μείωση διατομής από οξειδωση). Υπάρχει αποφλοίωση σε αρκετά σημεία της επιφάνειας οροφής όπου

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6012db6b346509bbc0fd36b5 στις 02/02/21 17:32

υπάρχει οξειδωμένος σπλισμός. Στην επιφάνεια του οδοστρώματος πάνω από την διάβαση δεν εμφανίζονται αντίστοιχες παραμορφώσεις.

Σας ενημερώνουμε ότι προγραμματίζεται η ένταξη της συντήρησης του φορέα των υπογείων διαβάσεων που διέρχονται κάτω από οδικούς άξονες αρμοδιότητας Δ/σης ΔΙ.Μ.Υ, μεταξύ των οποίων και η συγκεκριμένη, σε προς δημοπράτηση έργα της Περιφέρειας Αττικής.

**Εσωτερική διανομή**

1. Χ.Α
2. Τμήμα Α' Συντήρησης και Κατασκευών (2<sup>ο</sup> )
3. Τμήμα Προγράμματος και Μελετών (1<sup>ο</sup> )

**Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης**

**Παναγιώτης Καρυώτης  
Μηχανολόγος Μηχανικός**